

REQUERIMENTO N.001 /2026

Requer da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF, serviços de DRENAGEM PROFUNDA na rua Uniflor (Comunidade Nações Indígenas), localizado no Bairro Tarumã – CEP: 69041-075.

Requeremos, por meio deste, ao Excelentíssimo Senhor Renato Frota Magalhães Júnior, Secretário Municipal de Infraestrutura – SEMINF, a realização dos serviços de **DRENAGEM PROFUNDA** em dois buracos localizados na Rua Uniflor, na Comunidade Nações Indígenas, Bairro Tarumã, CEP 69041-075, tendo em vista os transtornos e riscos causados à população local.

JUSTIFICATIVA

A presente demanda decorre das condições precárias de infraestrutura em que se encontra a comunidade, especialmente no trecho mencionado. Os moradores têm enfrentado dificuldades de locomoção em razão da profundidade dos buracos existentes, conforme demonstrado nos registros anexados.

Ressalta-se que, durante o período chuvoso, a ausência de escoamento adequado das águas pluviais faz com que os buracos fiquem submersos, ocultando sua real profundidade e aumentando significativamente os riscos de acidentes. Tal situação expõe moradores, pedestres e condutores a perigo iminente, havendo inclusive o risco de quedas de pessoas e danos a veículos.

Destaca-se ainda que o local afetado constitui ponto de referência para parada de ônibus, com intenso fluxo de moradores, inclusive crianças, o que agrava a situação e eleva o risco de acidentes graves.

Cumpramos informar que o referido problema persiste há aproximadamente seis meses e que, apesar das inúmeras tentativas de contato e solicitações junto aos canais competentes, nenhuma providência efetiva foi adotada até o momento. Registra-se, inclusive, que quatro pessoas já caíram no interior do buraco, sendo uma delas uma criança, após o retorno do ambiente escolar, fato que evidencia a gravidade e urgência da situação.

À medida que o período chuvoso avança, observa-se o aumento progressivo da dimensão dos buracos, tornando o problema cada vez mais crítico tanto para pedestres quanto para veículos que transitam pela via, podendo inclusive ocasionar o aprisionamento de automóveis no local.

Diante do exposto, ressaltamos a necessidade urgente da execução dos serviços de reparo, especialmente de drenagem profunda, a fim de garantir a segurança, mobilidade e o bem-estar dos moradores da comunidade.

Manaus, 29 de Janeiro de 2026.

Recebido
em 03/02/26
Dmuc
Zanúbia

ANEXOS



Figura 2: Rua Uniflor, Comunidade Nações Indígenas, Bairro Tarumã: local onde se encontram os buracos.



Figura 1: Buraco-1 especificado com suas dimensões.



Figura 3: Parada de Ônibus ao lado do Buraco-1.



Figura 4: Buraco-1 submerso durante a chuva.

ANEXOS




Figura 5: Buraco-2 especificado com suas dimensões.



Figura 6: Local do Buraco-2 que, visto de longe, não parece ser grande, mas na realidade é bem profundo



Figura 7: Local de Risco Eminente, de uma pessoa cair novamente dentro, pois fica grudado a parada de ônibus